

Wöhner product list

01701	D-Schraub-Passeinsatz 4 A	screw-in gauge ring 4 A	85361010	098 Serbia	NO	NO
01702	D-Schraub-Passeinsatz 6 A	screw-in gauge ring 6 A	85361010	098 Serbia	NO	NO
01703	D-Schraub-Passeinsatz 10 A	screw-in gauge ring 10 A	85361010	098 Serbia	NO	NO
01704	D-Schraub-Passeinsatz 16 A	screw-in gauge ring 16 A	85361050	098 Serbia	NO	NO
01705	D-Schraub-Passeinsatz 20 A	screw-in gauge ring 20 A	85361050	098 Serbia	NO	NO
01706	D-Schraub-Passeinsatz 25 A	screw-in gauge ring 25 A	85361050	098 Serbia	NO	NO
01707	D-Schraub-Passeinsatz 35 A	screw-in gauge ring 35 A	85361050	098 Serbia	NO	NO
01708	D-Schraub-Passeinsatz 50 A	screw-in gauge ring 50 A	85361050	098 Serbia	NO	NO
01709	D-Schraub-Passeinsatz 63 A	screw-in gauge ring 63 A	85361050	098 Serbia	NO	NO
03214	Sicherungseinsatz 70 A, fast acting (flink)	fuse link 70 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03215	Sicherungseinsatz 80 A, fast acting (flink)	fuse link 80 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03217	Sicherungseinsatz 100 A, fast acting (flink)	fuse link 100 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03219	Sicherungseinsatz 125 A, fast acting (flink)	fuse link 125 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03220	Sicherungseinsatz 150 A, fast acting (flink)	fuse link 150 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03221	Sicherungseinsatz 175 A, fast acting (flink)	fuse link 175 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03222	Sicherungseinsatz 200 A, fast acting (flink)	fuse link 200 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03224	Sicherungseinsatz 250 A, fast acting (flink)	fuse link 250 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03225	Sicherungseinsatz 300 A, fast acting (flink)	fuse link 300 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03226	Sicherungseinsatz 350 A, fast acting (flink)	fuse link 350 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03227	Sicherungseinsatz 400 A, fast acting (flink)	fuse link 400 A, fast acting	85361090	412 Mexico	NO	NO
03228	Sicherungseinsatz 70 A, time delay (träge)	fuse link 70 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03229	Sicherungseinsatz 80 A, time delay (träge)	fuse link 80 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03230	Sicherungseinsatz 90 A, time delay (träge)	fuse link 90 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03231	Sicherungseinsatz 100 A, time delay (träge)	fuse link 100 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03233	Sicherungseinsatz 125 A, time delay (träge)	fuse link 125 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03234	Sicherungseinsatz 150 A, time delay (träge)	fuse link 150 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03235	Sicherungseinsatz 175 A, time delay (träge)	fuse link 175 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03236	Sicherungseinsatz 200 A, time delay (träge)	fuse link 200 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03238	Sicherungseinsatz 250 A, time delay (träge)	fuse link 250 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03239	Sicherungseinsatz 300 A, time delay (träge)	fuse link 300 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03240	Sicherungseinsatz 350 A, time delay (träge)	fuse link 350 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
03241	Sicherungseinsatz 400 A, time delay (träge)	fuse link 400 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
05779	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05780	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05781	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05782	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05783	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05784	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05786	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05787	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05788	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05789	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05790	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05791	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05792	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05793	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05800	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05801	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
05802	Isolator	insulator	85469010	052 Turkey	NO	NO
31235	Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A, fast acting	cyindr. fuse link 1 A, fast acting	85361010	400 USA	NO	NO
31236	Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A, fast acting	cyindr. fuse link 2 A, fast acting	85361010	400 USA	NO	NO
31237	Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A, fast acting	cyindr. fuse link 4 A, fast acting	85361010	412 Mexico	NO	NO
31238	Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A, fast acting	cyindr. fuse link 6 A, fast acting	85361010	400 USA	NO	NO
31239	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A, fast acting	cyindr. fuse link 10 A, fast acting	85361010	412 Mexico	NO	NO
31240	Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A, fast acting	cyindr. fuse link 15 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31241	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A, fast acting	cyindr. fuse link 20 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31242	Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A, fast acting	cyindr. fuse link 25 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31243	Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A, fast acting	cyindr. fuse link 30 A, fast acting	85361050	400 USA	NO	NO
31244	Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A, time delay	cyindr. fuse link 1 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31245	Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A, time delay	cyindr. fuse link 2 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31246	Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A, time delay	cyindr. fuse link 4 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31247	Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A, time delay	cyindr. fuse link 6 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31248	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A, time delay	cyindr. fuse link 10 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31249	Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A, time delay	cyindr. fuse link 15 A, time delay	85361090	412 Mexico	NO	NO
31250	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A, time delay	cyindr. fuse link 20 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31251	Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A, time delay	cyindr. fuse link 25 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31252	Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A, time delay	cyindr. fuse link 30 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO

31323	Sicherungseinsatz 10 A, fast acting (flink)	fuse link 10 A, fast acting	85361010	412 Mexico	NO	NO
31324	Sicherungseinsatz 15 A, fast acting (flink)	fuse link 15 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31325	Sicherungseinsatz 20 A, fast acting (flink)	fuse link 20 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31326	Sicherungseinsatz 25 A, fast acting (flink)	fuse link 25 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31327	Sicherungseinsatz 30 A, fast acting (flink)	fuse link 30 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31333	Sicherungseinsatz 1 A, time delay (träge)	fuse link 1 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31338	Sicherungseinsatz 2 A, time delay (träge)	fuse link 2 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31342	Sicherungseinsatz 3 A, time delay (träge)	fuse link 3 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31345	Sicherungseinsatz 4 A, time delay (träge)	fuse link 4 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31349	Sicherungseinsatz 6 A, time delay (träge)	fuse link 6 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31351	Sicherungseinsatz 8 A, time delay (träge)	fuse link 8 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31353	Sicherungseinsatz 10 A, time delay (träge)	fuse link 10 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31354	Sicherungseinsatz 12 A, time delay (träge)	fuse link 12 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31355	Sicherungseinsatz 15 A, time delay (träge)	fuse link 15 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31357	Sicherungseinsatz 20 A, time delay (träge)	fuse link 20 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31358	Sicherungseinsatz 25 A, time delay (träge)	fuse link 25 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31359	Sicherungseinsatz 30 A, time delay (träge)	fuse link 30 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31360	Sicherungseinsatz 35 A, time delay (träge)	fuse link 35 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31361	Sicherungseinsatz 40 A, time delay (träge)	fuse link 40 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31362	Sicherungseinsatz 45 A, time delay (träge)	fuse link 45 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31363	Sicherungseinsatz 50 A, time delay (träge)	fuse link 50 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31364	Sicherungseinsatz 60 A, time delay (träge)	fuse link 60 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31394	Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A, time delay	cylindr. fuse link 0,5 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31395	Zylindr. Sicherungseinsatz 1,5 A, time delay	cylindr. fuse link 1,5 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31396	Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A, time delay	cylindr. fuse link 2,5 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31397	Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A, time delay	cylindr. fuse link 3 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31398	Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A, time delay	cylindr. fuse link 5 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31399	Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A, time delay	cylindr. fuse link 8 A, time delay	85361010	412 Mexico	NO	NO
31400	Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A, time delay	cylindr. fuse link 12 A, time delay	85361050	412 Mexico	NO	NO
31401	Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A, fast acting	cylindr. fuse link 0,5 A, fast acting	85361010	400 USA	NO	NO
31404	Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A, fast acting	cylindr. fuse link 3 A, fast acting	85361010	400 USA	NO	NO
31405	Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A, fast acting	cylindr. fuse link 5 A, fast acting	85361010	400 USA	NO	NO
31406	Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A, fast acting	cylindr. fuse link 8 A, fast acting	85361010	400 USA	NO	NO
31407	Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A, fast acting	cylindr. fuse link 12 A, fast acting	85361050	400 USA	NO	NO
31511	Sicherungseinsatz 35 A, fast acting (flink)	fuse link 35 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31512	Sicherungseinsatz 40 A, fast acting (flink)	fuse link 40 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31514	Sicherungseinsatz 50 A, fast acting (flink)	fuse link 50 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
31515	Sicherungseinsatz 60 A, fast acting (flink)	fuse link 60 A, fast acting	85361050	412 Mexico	NO	NO
32982	Befestigungsset, einstellbar für verschiedene Leistungsschalter	mounting set, adjustable for various MCCBs	85389099	720 China	NO	NO
33113	Blendenauflegewinkel seitlich	lateral cover support	85389099	039 Switzerland	NO	NO
33246	Verlängerungsachse 300 mm lang	extension shaft, 300 mm long	85389099	508 Brasil	NO	NO
33283	Verlängerungsachse 300 mm lang	extension shaft, 300 mm long	85389099	508 Brasil	NO	NO
33333	Lasttrennschalter 3-polig	switch disconnectors 3-pole	85363090	508 Brasil	NO	NO
33334	Lasttrennschalter 3-polig	switch disconnectors 3-pole	85363090	508 Brasil	NO	NO
33335	Lasttrennschalter 3-polig	switch disconnectors 3-pole	85363090	508 Brasil	NO	NO
33336	Lasttrennschalter 3-polig	switch disconnectors 3-pole	85363090	508 Brasil	NO	NO
33337	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	switch disconnecter with fuses, 3-pole	85361090	508 Brasil	NO	NO
33338	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	switch disconnecter with fuses, 3-pole	85361090	508 Brasil	NO	NO
33339	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	switch disconnecter with fuses, 3-pole	85361090	508 Brasil	NO	NO
33340	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	switch disconnecter with fuses, 3-pole	85361090	508 Brasil	NO	NO
33342	Türkupplungsdrehantrieb, Sichtblende graphitgrau	door coupling rotary drive, graphit-grey blind cover	85389099	508 Brasil	NO	NO
33345	Türkupplungsdrehantrieb, Sichtbl. graphitgrau, zum Abschließen mit	door coupling rotary drive, graphite-grey blind cover, for closing with padlocks	85389099	508 Brasil	NO	NO
33346	Türkupplungsdrehantrieb, Sichtbl. graphitgrau, zum Abschließen mit	door coupling rotary drive, graphite-grey blind cover, for closing with padlocks	85389099	508 Brasil	NO	NO
33347	Meldeschalter	pilot switch	85389099	508 Brasil	NO	NO
33348	Türkupplungsdrehantrieb, Sichtblende rot-gelb, zum Abschließen mit	door coupling rotary drive, red-yellow blind cover, for closing with padlocks and	85389099	508 Brasil	NO	NO
33349	Türkupplungsdrehantrieb, Sichtblende rot-gelb, zum Abschließen mit	door coupling rotary drive, red-yellow blind cover, for closing with padlocks and	85389099	508 Brasil	NO	NO
33350	Anschlussraumabdeckung	connection space cover	85389099	508 Brasil	NO	NO
33351	Anschlussraumabdeckung	connection space cover	85389099	508 Brasil	NO	NO
33352	Anschlussraumabdeckung	connection space cover	85389099	508 Brasil	NO	NO
33355	Lasttrennschalter 3-polig	switch disconnectors 3-pole	85363090	508 Brasil	NO	NO
33356	Lasttrennschalter 3-polig	switch disconnectors 3-pole	85363090	508 Brasil	NO	NO
33357	Lasttrennschalter 3-polig	switch disconnectors 3-pole	85363090	508 Brasil	NO	NO
33358	Lasttrennschalter 3-polig	switch disconnectors 3-pole	85363090	508 Brasil	NO	NO
33359	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	switch disconnecter with fuses, 3-pole	85361090	508 Brasil	NO	NO
33360	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	switch disconnecter with fuses, 3-pole	85361090	508 Brasil	NO	NO
33361	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	switch disconnecter with fuses, 3-pole	85361090	508 Brasil	NO	NO
33362	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	switch disconnecter with fuses, 3-pole	85361090	508 Brasil	NO	NO
33363	Schellenanschluss für Cu-Leiter	clamp connector for Cu conductors	85389099	508 Brasil	NO	NO
33364	Schellenanschluss für lam. Cu	clamp connector for lam. Cu	85389099	508 Brasil	NO	NO

33365	Prismenkl. einfach für Cu- und Al-Leiter	wedge clamp terminal, single, for Cu and Al cond.	85389099	508 Brasil	NO	NO
33380	Verlängerungsachse 550 mm lang	extension shaft, 550 mm long	85389099	508 Brasil	NO	NO
33381	Verlängerungsachse 550 mm lang	extension shaft, 550 mm long	85389099	508 Brasil	NO	NO